

佛山YASKAWA安川伺服电机维修V系列电机失速故障

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 佛山YASKAWA安川伺服电机维修V系列电机失速故障 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 用途:伺服工控系统 品牌:安川 系列:MHMD |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报) |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558 |

产品详情

佛山YASKAWA安川伺服电机维修V系列电机失速故障

佛山YASKAWA安川伺服电机失速故障原因分析维修

(1)故障原因：速度反馈的极性搞错。

处理方法：可以尝试以下方法。

a.如果可能，将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以

b.如使用测速机，将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。

c.如使用编码器，将驱动器上的ENC A和ENCB对调接入。

d.如在HALL速度模式下，将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调，再将Motor-A和Motor-B对调接好。

(2)故障原因：编码器速度反馈时，编码器电源失电。

处理方法：检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源，确保该电压是对驱动器信号地的。

