

# 西安人造草坪厂家

产品名称	西安人造草坪厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

人造草坪厂家人工草坪的草丝尖部打弯会产生视觉上的色差，这样草丝打弯一般是由于直草的收缩率不一致所导致的，草丝的收缩率可以通过调整牵伸烘箱温度，有效的定型烘箱温度以及退火温度比来实现。

人工草坪的捻度不当引起的色差，草丝加捻扭转一圈为一个捻回，在单位长度内其捻回数称捻度，主要是指捻向是指草丝加捻后，草丝纤维所能呈现的倾斜方向。

人工草坪放入曲丝不均匀产生色差，其草丝的曲度不均匀会在一定程度上造成其草坪表面参差不齐，这样产品不平整从而就会造成其视觉的色差，曲丝草的曲度必须要求均匀一致。

人工草坪在进行制作的过程中影响其产品质量的环节因素有很多，其中色差是一种比较常见的一种人工草坪的质量问题，其产品的色差也有很多中表现的方式，产生色差的原因，主要是因为草丝原料不达标或者生产线设备工艺不达标。

人工草坪的过料不额安全产生其色差，这样在更换其新料的过程中其螺杆内的余料未能及时的清理干净，这样两相混合，这样就会在一定程度上使得配料组成和设定配置产生其偏差。

人工草坪的直丝多根色差，主要是指直丝的几股草丝之间其自身就会存在其色差，在使用的过程中一般是由于在草丝的拉丝过程中，喷丝板口、张力、牵引辊等环节的设置可能有问题导致的。

