

# 长沙县自动门感应报价

产品名称	长沙县自动门感应报价
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲 品牌:致远
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

在如今快节奏的生活中，自动门的便利性与安全性备受青睐。如果您正在寻找高质量、可靠性强的自动感应门，并想了解，那么您来对地方了！我们株洲市荷塘区致远门控经营部为您提供的产品和服务，价格仅为不到1000.00元/件，让您享受到优质的购物体验。

### 1. 产品参数名称

- 品牌：致远
- 公司地址：湖南株洲
- 送货范围：湖南周边

我们以致远品牌为核心，为您提供先进的自动感应门，坚持以客户需求为导向，不断创新和改进产品，以确保用户满意度和使用安全性。

### 2. 感应门材质及特点

感应门的材质选择直接关系到其性能和耐用性。我们的自动感应门主要由以下材料制成：

- 不锈钢外壳：具有良好的抗腐蚀性和耐用性，能有效防止风化、氧化和磨损。
- 钢化玻璃门板：透明、美观大方，同时具备良好的耐压和抗冲击性能。
- 铝合金门框：具有轻质、高强度的特点，使门体结构更加坚固和可靠。

感应门的材质选择充分考虑了长期使用的稳定性和耐用性，确保您的建筑物和店面投资能获得大的回报

### 3. 感应门故障原因及解决方法

感应门在长时间使用或者异常情况下可能会出现故障。以下是一些常见的故障原因和相应的解决方法：

- 传感器故障：传感器是感应门的核心部件，负责识别人体或车辆并自动启动门体。如传感器对射线被阻挡、灵敏度调节不当等问题，可导致感应门工作异常。解决方法：重新调节灵敏度，检查传感器周围有无遮挡物。

- 电源故障：感应门需要稳定的电源供电才能正常工作。如电源线松动、电压不稳定等问题，可导致感应门无法启动。解决方法：检查电源线连接是否牢固，确认电源稳定性。

- 机械故障：长时间使用后，感应门的机械部件可能会出现磨损、卡滞等问题。解决方法：定期对感应门进行维护保养，如润滑机械部件、清洁门轨道等。

以上只是一些常见的故障原因和解决方法。如果您遇到其他问题或难题，我们株洲市荷塘区致远门控营部的团队将会为您提供相关指导和支持。

在购买自动感应门之前，了解产品参数和价格是必要的。通过我们提供的知识和细节介绍，相信您已经有了初步的了解。如果您对我们的产品和服务感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

( 字数：387 )

#### 一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。