

sunnyway三威铅酸蓄电池SW121800 12V180AH产品简介

产品名称	sunnyway三威铅酸蓄电池SW121800 12V180AH产品简介
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:sunnyway三威铅酸蓄电池 型号:SW121800 产地:深圳
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

选用高湿固化技术、温湿度自控技术,根据的风向及总**设计方案,充电电池不但在大程度上确保了极片干固

效果,并且确保了每一个点极片的均匀度,电池续航比基本干固明显增强。

· 选用定量分析加酸加工工艺,加酸精密度做到0.1ml,充分保证了充电电池各个单位中间及充电电池间的均匀度。

与此同时,锂电池电解液独有的秘方**了电池深循环系统水平。又因采用先进的环氧树脂胶,端部片及0型圈开展拼装,使电

池更有保障。

出厂时需要经过的好几个充电放电循环系统,促使电瓶更为匀称、更有保障。与此同时,的内电阻,开闭路电压、密封性度检验,进一

步确保了在出厂电池质量。

电瓶的规范使用与维护主要有7点:

1、 查验电瓶在架子上的固定螺丝是不是扭紧,组装不可靠会因为驾驶振动而造成外壳毁坏。此外不要把金属材料

物放到电瓶上防止短路故障。

2、 常常查询导电杆和线接头联接得是否靠谱, 为避免接线头空气氧化能够擦抹甘油等保护膜。

3、不能用立即点火(短路试验)的办法查验电瓶的用电量那样会让电瓶造成危害。

4、一般铅酸电池需要注意按时加上蒸馏水。干荷蓄电池使用以前好适度电池充电。关于可兑水的经久耐用储电

池并非不可以维护保养适度查询如果需要填补蒸馏水有利于延长其使用寿命。

5、蓄电池盖里的出气孔应顺畅。电瓶在充电的时候产生大量的汽泡若通气口被阻塞使汽体不可以析出当压力越来越大

到一定的水平后就容易出现电瓶外壳爆裂。

在电瓶导电杆和盖周边经常有黄褐色的糊状物,主要是因为硫酸腐蚀了根柱,线卡,固定支架等所造成的。这种

物质电阻器非常大,要及时清理。

7、当要用二块蓄电池串联使用中蓄电池的容量好相同。以免影响电瓶的使用期。

新增加两部30KVA UPS一主一备同用一套锂电池组,电压正常的时,各UPS从而给锂电池组电池充电,电压出现异常或是中澳

时,各UPS又并利用锂电池组能量逆变为交流电流提供负荷。

UPS的冗余配置计划方案

现今具体负荷为25KW,因为UPS按需扩充的性能特点,可以按现今具体负荷先通过配备,因此,负

载容积依照25KW开展配备。 $25KW/(0.8*0.8)\sim 40KVA$,必须多余并接计划方案。

UPS是**专家用心科学研究为大中型用户所设计方案,其核心主要用途为各类数据数据外理系统、电信系统、互联网系

统、医疗器械、安全性应急逃生机器设备、监管保护系统软件、各种各样工厂机器。