

肇庆大旺染厂ABB伺服驱动器报警显示1222故障维修案例分享

产品名称	肇庆大旺染厂ABB伺服驱动器报警显示1222故障维修案例分享
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:E180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

肇庆大旺染厂ABB伺服驱动器报警显示1222故障维修案例分享

ABB伺服驱动器维修：伺服系统和任何工具一样，都可能会出现故障，影响生产力和安全性。这就是为什么我们必须了解伺服驱动器故障的典型原因。高度重视一些基本的可预防的问题也有利于减少停机时间，

故障现象：ABB伺服MotiFlex e180驱动器一上电就报警。控制面板显示1222故障。
abb报警故障讲解 1222erCOMMAND_BUFFER_FULL

1222 erCOMMAND_缓冲器满Command buffer full命令缓冲区满这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成，可以采用以下方法处理A.修改采样程序或算法;

B.将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调，以改变相序;C.修改驱动器参数No45，改变其脉冲输出信号的相序。