

阳江力士乐驱动器报C003故障码|显示C004码维修3种处理解析

产品名称	阳江力士乐驱动器报C003故障码 显示C004码维修3种处理解析
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

阳江力士乐驱动器报C003故障码|显示C004码维修3种处理解析

力士乐伺服驱动器模块损坏预防措施

根据实际负载选择合适的力士乐伺服驱动器，避免超过额定负载范围。

确保力士乐伺服驱动器与电源电压匹配，并优化电源稳定性。

确保力士乐伺服驱动器处于合适的运行环境中，以降低散热风险。

伺服电机高速旋转时，出现电机偏差计数器溢出错误。如何处理？

(1)故障原因：高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误；

解决方法：检查电机动力电缆和编码器电缆接线是否正确，电缆是否损坏。

(2)故障原因：输入长指令脉冲时出现电机偏差计数器溢出错误 方法：

一种。增益设置过大，手动重新调整增益或使用自动调整增益功能； 湾。延长加减速时间；