

金属加工制造厂倍福伺服AX2516伺服驱动器报警ED40维修过程简介

产品名称	金属加工制造厂倍福伺服AX2516伺服驱动器报警ED40维修过程简介
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX2516
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

金属加工制造厂倍福伺服AX2516伺服驱动器报警ED40维修过程简介

倍福驱动器故障代码ED40：过载 - 内部制动电阻器。

加工制造倍福伺服驱动器AX2516维修讲解：本月5号下午，我在家休息时接到一个客户的电话，他说他的倍福伺服驱动器刚开始运转正常，但是过一会就报警了显示ED40，一直不稳定，询问是什么原因导致的。我们的工程师远程判断了一下是ED40，操作数据值大于大输入值问题，但是具体的要检测后才能确定。客户说他隔天开车送过来给我们检测维修。

1、编码器受干扰2、编码器供电不足（常见于和第三方电机匹配时）

- 1、排除干扰源，提高EMC防护等级
- 2、检查编码器接线
- 3、如果仍然频繁出现，请送修