

# 冲版机鲍米勒buh4-55-6-002伺服驱动器过电流故障维修推荐方法

产品名称	冲版机鲍米勒buh4-55-6-002伺服驱动器过电流故障维修推荐方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 冲版机鲍米勒buh4-55-6-002伺服驱动器过电流故障维修推荐方法

维修鲍米勒伺服驱动器：维修故障是一个复杂的多步骤过程。这篇文章详细介绍了鲍米勒伺服驱动器的步骤。一位客户报告说，这个鲍米勒伺服驱动器无法通电，因此我们的技术人员首先通过电话一步一步地引导客户，以确定伺服驱动器是否确实存在问题。

冲版机鲍米勒伺服驱动器维修：主要步骤：

技术人员先用电压表检查电路板的电源部分，发现电源上有纹波，这通常是由电源本身以及噪声滤波电容器引起的。一旦技术人员更换坏电容器，他将在我们的鲍米勒伺服试驾台上进行负载测试，方法是移除一个已知的、良好的伺服卡，并将其替换为正在工作的单元。通过打开支架电源并检查伺服驱动器卡的显示，技术人员可以看到该装置似乎仍处于关闭状态。通过使用一个测试台，这一额外的保证层允许我们在发货前确保所有设备都得到了正确的维修，因为在工作台上通电卡会表明问题已经解决。

技术人员现在检查电源的开关部分，因为我们知道我们的测试台正在为卡提供必要的外部电源，这表明伺服驱动器数字开关IC有缺陷。接下来，技师在测试台上再次对卡进行功能测试之前更换IC。展台上的另一项测试表明，该卡工作正常。接下来，我们启动伺服电机对装置进行负载测试，以确保其正常工作

