

力士乐比例阀3DREE10P-7X/315XYG24K31A1V

产品名称	力士乐比例阀3DREE10P-7X/315XYG24K31A1V
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

力士乐比例阀3DREE10P-7X/315XYG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE10P-7X/315YG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE10P-7X/315YG24K31F1V

力士乐比例阀3DREE10P-7X/50XYG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE10P-7X/50YG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE10P-7X/50YG24K31F1V

力士乐比例阀3DREE16P-6X/100XYG24K31V

力士乐比例阀3DREE16P-6X/100YG24K31V

力士乐比例阀3DREE16P-6X/200XYG24K31V

力士乐比例阀3DREE16P-6X/200YG24K31V

力士乐比例阀3DREE16P-6X/50YG24K31V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/100XYG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/100XYG24K31F1V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/100YG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/100YG24K31F1V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/200XYG24K31A1V

力士乐比例阀3DREE16P-7X/200YG24K31A1V

(一)液压油滤芯超时间使用。

液压油中的杂质吸附在滤芯表面，堵塞滤芯，导致油泵吸油缺乏。定时替换液压油滤芯是很有效的防备办法。

液压油滤芯一直以品质为重，能达到各种条件的过滤精度要求，供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副件洁净的液压油，并起到了光滑、冷却、清洗作用，然后延长这些零部件的寿数。

(二)液压油使用时间过长不替换

液压油中的杂质(铁屑、铜屑、尘埃等)会堆集的越来越多，同时细粒度也会越来越小，用肉眼是根本看不见，很容易透过液压油滤清器。同时，液压油使用时间过长，光滑功能、粘度特性、耐磨性和刚度特性等液压油的各种特性会大大降低。液压油中的杂质通过作业循环带到各种作业装置和控制元件，直接导致整个液压系统液压元件的快速磨损。

防备办法就是定时替换液压油，或定时抽取样品查验，发现超标应及时替换。