

# 池州西门子6RA7031-6DV62维修故障

产品名称	池州西门子6RA7031-6DV62维修故障
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

6RA70直流调速器报F030

答案1

F030-换向故障或产生过电流故障。

不仅仅只有过电流才会导致该故障的产生。

建议查看故障值，因为不同的故障值对应着不同的故障原因。只有查看故障值到底是多少，好找出并排查故障因素。

答案2

静载荷过大，机械摩擦阻力造成。

你的叙述"主动装置报F030过流故障而导致交直流接触器跳闸"和"查看装置和电机电流曲线未发现有过流现象。粗过流继电

器未动作。"没有一对应的关系。

因为F030的检查阈值和过流继电器的动作值不是相等的。有可能E检测到瞬间过载而过流

继电器却还没有动作就已经执行了安全保护功能。

所以建议你还是检查相关的参数设置是否适当，并做好电机负载的优化工作

苏州西门子6RA70故障F001维修，6ra70西门子 直流调速器报F001,西门子直流调速器维修公司,西i  
]子6ra70直流调速器电子板电源故障维修,西门子直流调速器CUD1板坏维修西门子直流调速

器电源板坏维修，西门子直流调速器可控硅击穿维修,西门子直流调速器报励磁故障维修,  
CUD1C98043直流控制主板维修，C98043励磁板维修,配件齐全，大小功率通修，1-3小时内可修好,

6RA7031电源板维修，6RA7031 直流CUD1板维修，C98043- A7001-L1维修，C98043-A7001-L2维修  
，C98043-A7002-L1维修C98043-A7002-L 4维修, C98043- A7014-L1维修, C98043-

A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修, 西门子6ra70报警F001\F004\F005维修、西门子直流调速器报故障维修  
、西门子直流调速装置启动跳闸维修、西门子直流调速器开机无显示维修、西门子

6ra70无显示维修、西门子6ra70启动黑屏维修、西门子直流调速装置报励磁故障维修、西门子6ra70启动励磁  
模块炸维修、西门子6ra70开机CUD1板报故障维修、西门子直流调速器厂家维修、西门