

上海西门子电源授权总代理商

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 上海西门子电源授权总代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司总部 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15021292620 15021292620 |

产品详情

上海西门子电源授权总代理商上海西门子电源授权总代理商上海西门子电源授权总代理商

湖北西门子电缆代理商，武汉西门子通讯电缆代理商，上海西门子模块代理商。西门子授权一级代理商，深圳西门子授权总代理商，浔之漫智控技术（上海）有限公司，西门子CN模块授权代理商，西门子电缆授权一级代理商，欢迎致电浔之漫智控技术上海有限公司采购

| | | |
|---------|-----|--------------------|
| Siemens | 模块 | 6ES7231-5PF32-0XB0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7131-4BB01-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7132-6BF01-0BA0 |
| Siemens | 软件 | 6ES7810-4CC10-0KA5 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7131-6BF01-0BA0 |
| Siemens | 软件 | 6ES7810-4CC08-0YA5 |
| Siemens | 存储卡 | 6ES7954-8LF03-0AA0 |
| Siemens | 模块 | 6GK7542-5FX00-0XE0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7512-1CK01-0AB0 |
| 西门子 | 模块 | 6ES7231-4HA30-0XB0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7326-2BF01-0AB0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7513-1AL02-0AB0 |
| SIEMENS | 交换机 | 6GK5208-0BA00-2AB2 |
| Siemens | 电源 | 6EP1961-3BA21 |

400PLC的电池故障是否会引起EXTF灯亮

如题

问题补充：

我的现场PS和CPU模块情况是这样的：BATT1F亮，BATT2F灭；EXTF亮（CPU没有别的灯亮了），CPU

诊断信息里没有提到电池；不好意思，我居然没有检查现场的电池，所以不知道PS里面的电池有几个，以及开关是怎样的。

佳答案

连接上看看诊断信息，可能会有电池故障引起EXTF（外部故障），更换电池后，需要将电池开关回拨一下，先拨到OFF,然后再拨回1BAT或者2BAT，就可以完成复位功能。

上海西门子电源授权总代理商,交换机,PLC模块,电缆,通讯电缆,上海西门子电源授权总代理商,交换机,PLC模块,电缆,通讯电缆上海西门子电源授权总代理商,交换机,PLC模块,电缆,通讯电缆上海西门子电源授权总代理商,交换机,PLC模块,电缆,通讯电缆