

冲版机Baumuller鲍米勒伺服驱动器P0205电源输入故障维修

产品名称	冲版机Baumuller鲍米勒伺服驱动器P0205电源输入故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

冲版机Baumuller鲍米勒伺服驱动器P0205电源输入故障维修

鲍米勒伺服驱动器维修：当鲍米勒伺服驱动器出现故障时，生产通常会停止。您如何快速找到并解决问题？也会面临着将其恢复运行的压力。不要让这种压力使您花费更长的时间来解决问题。相反，请记住 鲍米勒伺服驱动器故障排除检查点：检查基础知识（控制器显示、连接和温度）。

P0205

电源输入故障：

64 =主电源故障

65 =相故障

66 =主电源欠压

67 =主电源过压

68 =欠压24V

良明冲版机鲍米勒伺服驱动器维修：故障解析：

C109故障含义：MDT（S-0-0009）中的数据记录位置为偶数

P0204

功能或选件模块出错：

48 =功能模块A中的错误

49 =功能模块B出错

50 =功能模块C中的错误

51 =功能模块D中的错误

52 =功能模块E中的错误

53 =选件模块G出错

54 =选件模块H出错

55 =选件模块J中的错误

56 =选件模块K出错

57 =选件模块L出错

58 =选项模块M中的错误

59 =等待从站的RST信号时超时

60 = SPI传输模块f控制器中的CRC错误

61 = SPI传输控制器模块中的CRC错误

62-63 =保留