

# 茂名力士乐伺服驱动器F2076故障码维修解析报告

产品名称	茂名力士乐伺服驱动器F2076故障码维修解析报告
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 茂名力士乐伺服驱动器F2076故障码维修解析报告

博士力士乐伺服驱动器。在线性定长应用中，客户体验了伺服电机的不稳定行为。伺服驱动器位于木窗制造厂的大型加工和装配线的末端设施。

力士乐dds伺服驱动器维修说明：

Description:

Before starting an automatic control loop setting, both travel range limits,

i.e., upper and lower, must be defined.

在开始自动控制回路设置之前，即，上部和下部，必须定义。

When starting command P-0-0162, D9 automatic control loop setting the number values are automatically checked for validity. It is checked if the traversing path is large enough and if sensible values have been entered.