

## (当天修好解决) 西门子6SE70伺服驱动器报F023分析

产品名称	(当天修好解决) 西门子6SE70伺服驱动器报F023分析
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子伺服变频器维修 产地:西门子伺服控制器修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

### 产品详情

(当天修好解决) 西门子6SE70伺服驱动器报F023分析

西门子6SE70变频器有时运行正常有时停机报警显示F023维修

显示故障代码F023的含义：超过逆变器极限温度报警。因此，检查变频器超温的具体原因，一般而言，引起超温的原因有环境温度过高、风扇异常、过载、温度传感器异常。经检查没有发现这几项异常。于是怀疑可能是贴片电阻R1,R2,R3以及瓷片电容C1异常所致，结果发现是瓷片电容C1漏电造成过热保护。更换后，试机，一切正常。

(当天修好解决) 西门子6SE70伺服驱动器报F023分析

西门子6SE70变频器开机就报F023维修，6SE70报F072故障，6SE70控制器启动报F012维修，6SE70报F037故障处理，西门子6SE70伺服器报F002故障，西门子驱动器报警F011维修，6SE7041报A017维修，西门子变频器6SE70不定时报F026故障解决方法，西门子G120变频器无显示维修，西门子S120接地故障维修，西门子MM440变频器烧保险维修，MM43\*F01，西门子6SE70变频器FO29,F011,F026,F001,F002,F012,F006，F008，显示"E"无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流，低速电机抖动等故障，6SE7012维修，6SE7013维修，6SE7014维修，6SE7015维修，西门子6SE7016维修.西门子6SE7018维修.西门子6SE7021维修.西门子6SE7022维修.西门子6SE7023维修.西门子6SE7024维修

西门子6SE70伺服驱动器报F023修理流程

- 1、的工程师向客户了解设备故障起因与故障现象，向客户给出合理的处理方案；
- 2、在确定设备需要维修的情况下，登记编号备案入库，由工程师拆卸设备，排查出故障点；
- 3、根据故障点，向客户报出维修价格（如遇特殊故障，维修成本过高的情况下，我司会建议设备报废，

另购新机)；

4、客户如同意维修，工程师选用原厂同型号或性能一致的全新配件进行维修（如客户不同意维修，我司将机器原样退还给客户，不收取任何费用）；

5、修复后，上电带电机、负载运行30-60分钟，再交付客户使用！

保修服务：客户试机正常后算起对修复的部位及相同故障进行6个月的保修