

# 油压过低怎么办山西星光帮您忙

产品名称	油压过低怎么办山西星光帮您忙
公司名称	江苏星光发电设备有限公司太原分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区长岛国际
联系电话	0351-4294708 13633417518

## 产品详情

### 油压过低处理，山西星光给你支招

就星光多年来的经验和实际操作，油压过低是在[柴油发电机组](#)使用中不时会遇到的问题，柴油发电机组中柴油机的机油压力过低，则不能起正常机油循环和压力润滑的润滑作用，各润滑部位得不到充足的机油。因此，机器在行驶过程中，要注意观察机油压力表或机油压力指示灯情况。若发现机油压力低于规定压力时，要立即停机，排除故障后再继续行驶。下面是星光总结出的柴油发电机组油压过低的原因和解决方法，当发生柴油发电机组油压过低时，可能是下面的原因引起的：

柴油机机油太少 解决方法：加添机油至机油尺上适当位置为止

压力表失效或油压检知器失效 解决方法：更换油压表或油压检知器

柴油机机油压力传送器失效 解决方法：更换传送器 润滑油滤清器受阻

解决方法：保养滤清器 柴油机机油粘性不当

解决方法：将曲轴箱机油排放并加适当润滑油 机油泵浦磨损 解决方法：更换机油泵浦

轴承磨损 解决方法：更换轴承

欲知详情请联系0351-4294708/7134615 13633417518 [www.sxfdjz.com](http://www.sxfdjz.com)