

延吉西门子6RA7031-6DV62电源板维修故障F001

产品名称	延吉西门子6RA7031-6DV62电源板维修故障F001
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

数P362中设置的延时时间。P352P078.001 x(1+励磁电源电压的响应阈值:P078.002 x(1+ 电源过电压 监控值设置得太灵敏或不正确(P352, P078)注意出厂时这个监控功能是无效的,他可以通过参数P820激活。1 发生过电压i002发出有效故障信息的相号F0074过电压的持续时间大于在参数P086中设置的值(如果设励磁电源电压的响应阈值P078.002 x (1 + 电源欠电压 监控值设置得太灵敏或不正确(P351, P078)05.2007故障和报警Siemens Electrical Drives Ltd. 6RX1700-0AD50 10-5故障值: r047变址002 ~ 016:1发生欠电压(当P086= 0时) i002发出有效故障信息的相号0..UV相1..VW相2.WU相3..励磁相