

江门出口卡板木托盘地台板

产品名称	江门出口卡板木托盘地台板
公司名称	江门天达环保卡板厂
价格	50.00/块
规格参数	
公司地址	江门平岭平汉工业区www.td-my.com
联系电话	0750-3821818 13322884055

产品详情

江门出口免检卡板木托盘地台板找 江门市天达木业包装www.td-my.com是一家生产木托、木卡板、出口免熏蒸木托盘、免熏蒸卡板、环保胶合卡板、胶合卡板、免熏蒸栈板、免熏蒸木箱、免熏蒸木制托盘、以及卡板用的边条板、胶合板、多层板、夹板和新型刨花脚墩的企业。本厂生产的免熏蒸环保卡板木托盘、环保木箱等木质包装可以直接出口，欧洲、美国、日本等全世界地区国家，深受江门、新会、台山、鹤山、广州、佛山、中山、肇庆、珠海、深圳、东莞等地区用户的喜爱和好评。

江门出口免检卡板木托盘iso国际标准《木质平托盘修理》（iso18613:2003）主要包括三方面的内容：托盘无法使用的判定准则、木托盘维修方式以及废弃木托盘处理方式。该标准在木托盘无法使用的判定准则部分规定，如果托盘存在以下缺陷和破损则不能继续使用，主要包括：（1）铺板条丢失或铺板条发生斜向、横向损坏；（2）垫块或纵梁丢失或损坏；（3）铺板或纵梁板上出现的裂纹超过铺板宽度或长度的一半；（4）铺板木料缺失导致钉子裸露；（5）垫块或纵梁木料缺失导致钉杆裸露；（6）由于托盘连接松动、外表破旧等多种缺陷存在而使得整个托盘无法使用；（7）托盘制造工艺不良，构件选用不合理；（8）钉尖穿出铺板或钉帽突出；（9）托盘腐烂；（10）垫块转动角度大于30°；（11）钉子缺失或弯曲。

对于需要维修的托盘，iso18613:2003根据托盘损坏类型规定了维修及回收处理方式。当铺板出现开裂或木料缺失需要进行维修时，多数情况下，维修采用组件替换的方式，根据托盘的规格和承载性能要求，选择合适的铺板替换，在进行组装时，根据铺板和垫块的高度选择钢钉的长度，而且钢钉必须至少穿入垫块或纵梁35毫米。如果垫块出现转动，且转动角度未超过30°，则只需要进行重新钉钉，无需转回原位；若超过30°，则需要转回原位并重新钉钉。当钢钉穿出铺板时，需要将钢钉弯回，以防止对作业造成影响。另外，对于局部四向进叉托盘的纵梁切口出现开裂时，采用金属板进行维修，以防止裂纹的继续开裂，避免承载失效。

对于无法维修的托盘，iso18613:2003规定了处理方式，即对状态尚好的托盘构件可作为替换构件使用，无法再次利用的托盘构件则采取粉碎再生、焚烧或制肥处理。