

现货台湾FORWELL富伟气动泵组合FP1014U-2-2C FP6308U-4-3CD

产品名称	现货台湾FORWELL富伟气动泵组合FP1014U-2-2C FP6308U-4-3CD
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-C

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-D

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-2C

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-4-3CD

台湾富伟气动泵组合FP6310-1F

台湾富伟气动泵组合FP6310-1V

台湾富伟气动泵组合FP6310-2V

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1B

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1B

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-C

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-D

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-2C

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP1014U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP1014U-4-4C

台湾富伟气动泵组合FP630612U-32CD

台湾富伟气动泵组合FP1014U-54CD

本发明的目的就在于为了解决现有的用于变速箱外壳加工的自动去毛刺机构对变速箱外壳下方、侧面以及上端面去除毛刺的效率慢，去除不够全面；且现有的去毛刺机构工作的自动化程度低，使用费时费力；去毛刺机构只能对同种宽度、高度的变速箱外壳进行去毛刺加工，工作的适配性低；去毛刺机构上的各部件活动调节时的平顺性差，不仅对变速箱外壳进行去毛刺工作的位置不精准、适宜，还导致各部件与变速箱外壳之间易发生猛烈碰撞，导致损坏；在去毛刺机构对变速箱外壳去毛刺加工时，去除的毛刺易飞散到空气中造成环境污染，且去毛刺机构不能对去除的毛刺收集进行再回收利用的问题，而提出一种用于变速箱外壳加工的自动去毛刺机构。

台湾CHIA WANG减压阀（叠加式减压阀）

MBR-02-P1-K-2H-20 MBR-02-P1-K-L-20 MBR-02-P3-K-20 MBR-02-P3-K-2H-20

MBR-02-P1-K-20 MBR-02-P2-K-20 MBR-02-A1-K-20 MBR-02-A2-K-20 MBR-02-A3-K-20

MBR-02-B1-K-20 MBR-02-B2-K-20 MBR-02-B3-K-20 MBR-02-P2-K-L-20 MBR-02-P3-K-L-20

MBR-02-P2-K-20 MBR-02-P1-K-20 MBR-02-P3-K-20 MBR-02-A2-K-20 MBR-02-A1-K-20

MBR-02-A3-K-20 MBR-02-B2-K-20 MBR-02-B1-K-20 MBR-02-B3-K-20 MBR-03-P2-K-20

MBR-03-P1-K-20 MBR-03-P3-K-20 MBR-03-A2-K-20 MBR-03-A1-K-20 MBR-03-A3-K-20

MBR-03-B2-K-20 MBR-03-B1-K-20 MBR-03-B3-K-20 MBR-03-P3-K-L-20 MBR-03-P1-K-L-20

台湾CHIA WANG方向阀 台湾佳王换向阀

WE-3C6-02G-D2-30 WE-3C2-02G-D2-30

WE-3C3-02G-D2-30 WE-3C4-02G-D2-30

WE-3C8-02G-D2-30 WE-3C9-02G-D2-30

WE-3C7-02G-D2-30 WE-3C5-02G-D2-30

WE-2B2-02G-D2-30 WE-2B3-02G-D2-30

WE-2B8-02G-D2-30 WE-2D2-02G-D2-30

WE-3C6-03G-D2-30 WE-3C2-03G-D2-30

WE-3C3-03G-D2-30 WE-3C4-03G-D2-30

WE-3C8-03G-D2-30 WE-3C9-03G-D2-30

WE-3C7-03G-D2-30 WE-3C5-03G-D2-30

WE-2B2-03G-D2-30 WE-2B3-03G-D2-30