

# 台湾ASHUN液压阀 ASHUN油顺油压有限公司

产品名称	台湾ASHUN液压阀 ASHUN油顺油压有限公司
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

原装台湾ASHUN油顺压力阀SCV-03G-B2 原装\*\*

压力控制阀SV-03G-A1,SV-03G-A2,SV-03G-A3,SV-03G-A4,SV-06G-A1,SV-06G-A2,  
SV-06G-A3,SV-06G-A4,SV-10G-A1,SV-10G-A2,SV-10G-A3,SV-10G-A4,SV-03G-B1,  
SV-03G-B2,SV-03G-B3,SV-03G-B4,SV-06G-B1,SV-06G-B2,SV-06G-B3,SV-06G-B4,  
SV-10G-B1,SV-10G-B2,SV-10G-B3,SV-10G-B4,SV-03G-C1,SV-03G-C2,SV-03G-C3,  
SV-03G-C4,SV-06G-C1,SV-06G-C2,SV-06G-C3,SV-06G-C4,SV-10G-C1,SV-10G-C2,  
SV-10G-C3,SV-10G-C4,SV-03G-H1,SV-03G-H2,SV-03G-H3,SV-03G-H4,SV-06G-H1

其他方面的原因:液压油箱油位过低、吸油管太细、吸油过滤器被杂质污物堵塞会导致液压泵吸油阻力过大(液压泵吸空时,常伴有刺耳的噪声),液压设备厂家说到会导致系统流量缺乏,压力偏低。另外,回油管在液面上(回油对油箱内油液冲击时发生泡沫,导致油箱油液大量混入空气),吸油管密封不好漏气等简单造成液压系统中混入空气,导致系统压力不稳定。