

狮山三菱MDS-B-SVJ2伺服放大器AL33故障维修细节指导

产品名称	狮山三菱MDS-B-SVJ2伺服放大器AL33故障维修细节指导
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MDS
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

狮山三菱MDS-B-SVJ2伺服放大器AL33故障维修细节指导

AL.16 编码器异常 编码器和伺服放大器之间通讯异常：1：接头CN2没有连接好，正确接线。
2：编码器故障，更换伺服电机。

3：编码器电缆故障（短路或断路），修理或更换电缆。 AL.24 电机输出接地故障 伺服电机输出端（U V W相）接地故障。

1：在主电路端子（TE1）上电源输入和输出接线有短路。更换电缆。 2：伺服电机动力线绝缘损坏。

??

????????????????????E60 CNC????????????????MDS-R-R2-6060?MDS-R-V1-60?

????????????????????24V ????4.9V????????????????????????Y03????????????????

????X??Y03,??MDS-R-V1-60??

