

# 三水科尔摩根AKD-B01206-NBSQ伺服驱动器过压故障维修技术讲解

产品名称	三水科尔摩根AKD-B01206-NBSQ伺服驱动器过压故障维修技术讲解
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:AKD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

三水科尔摩根AKD-B01206-NBSQ伺服驱动器过压故障维修技术讲解

Kollmorgen科尔摩根伺服驱动器维修 Kollmorgen科尔摩根伺服放大器维修  
Kollmorgen科尔摩根控制器维修

Kollmorgen科尔摩根伺服电机维修 Kollmorgen科尔摩根驱动器维修 科尔摩根伺服器我相信。

请勿将电机的磁场连接到驱动器的电枢端子上，反之亦然

当客户连接科尔摩根伺服驱动器时，电枢和励磁端子的混淆是一个常见的错误，当它发生时，结果会损坏电机。

发生这种情况的原因是，直驱动器的励磁电压被施加到了电动机的电枢上，而直流电动机的励磁没有受到任何电压。

然后，电机轴将旋转得非常快，并可能损坏或损坏，破碎的金属会飞到任何地方

科尔摩根伺服放大器维修servostar200系列部分型号:S20260-VTS,S20630-VTS,S20330,S20630,S20360,S21260,S22460,S24860S20330-VTS , S20330-CNS , S20330-DNS , S20630-VTS , S20630-CNS , S20630-DNS , S20260-VTS , S20260-CNS , S20260-DNS , S20360-VTS , S20360-CNS , S20360-DNS