

圆形雨污水检查井模具,水泥圆柱模具,混凝土圆井模具

产品名称	圆形雨污水检查井模具,水泥圆柱模具,混凝土圆井模具
公司名称	山东日京建材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:鹏程木业 重量:10kg/m ² 接口设计:凹凸槽或斜切口
公司地址	山东省临沂市兰山区兰山街道办事处张家朱许村西北760米
联系电话	15725777119 15725777119

产品详情

由于木质圆模板市场竞争激烈，一些刚刚起步的小作坊在利益的诱惑下，用劣质的原料以及技术来生产劣质的圆模板以低价冲击市场，圆模板厂家教您如何一看分辨出劣质模板，这些劣质的木质圆模板都有以下特点：

1. 鼓泡和局部开胶：其原因是降压速度太快，胶压时间不足，单板含水率过高，涂胶时有空白点或单板上夹杂物、粘污，或使用松木单板温度过高等。
2. 建筑模板翘曲：是由于建筑木质圆模板内应力较大引起的。原因是表背板含水率不一致，不同树种单板搭配不合理、单板有扭纹、个别热压板温度不够、板堆放不平等。
3. 边角开胶：造成这种缺陷原因是热压板边角磨损造成压力不足，每个间隔里的板坯边角未对齐，装板时板坯放得歪斜受压力不均，单板边部旋切时压榨程度不足，胶接力弱，边角缺胶，胶过早干涸，压板局部地方温度低等。
- 4.

透胶：原因是胶液太稀、胶量过大、单板背面裂缝太深、单板含水率过高、陈化时间过长和压力过大。

5. 芯板叠层和离缝：其原因是人工用零片排芯时预留缝隙过大或过小，装板时芯板错位重叠，零片边部不齐等。