

## parker直流调速器维修590

产品名称	parker直流调速器维修590
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	派克:parker
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

派克(parker)/欧陆直流调速器常见故障代码维修：

OVERSPEED、MISSING PULSE、FIELD OVER I、HEATSINK TRIP、OVER VOLTS、THERMISTOR、SPEED FEEDBACK、ENCODER FAILED、FIEDL FAIL、3 PHASE FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS FAILED、AUTOTUNE ABORT、REMOTE TRIP、CONFIG INHIBIT、CALIB INHIBIT、COMMOS FAULT CODE、

说明接应制板。它们可能会被静电场或静电放电所损坏。EGB的搬运规程：在带有电子元件的旁路上要注意对人员、工作位置和包装进行良好的接地。

操作人员可电子元件，仅当在：该人员通过EGB手环进行了接地连接，或者该人员在使用导电地板的EGB区域中穿着EGB防护鞋或者配有EGB接地防护条。当这些都没有遗漏时，才可以电子组件。只允许前面板或印刷电路板边缘。

不允许用塑料或带有塑料部件的外套部分来电子组件。电子组件只能放置在导电的垫板上（带有EGB垫板的桌子、导电的EGB泡沫塑料、EGB包装袋、EGB运输容器）。电子组件不能放置在数据显示器、显示器或电视机的附近（距离显示屏的\*\*\*小距离10cm）。

只有当测量设备已接地（例如通过安全接地线）。或者测量前使用零电位的测量设备时对测量头进行短时放电（例如有金属外壳），才允许在电气组件上进行测量。厦门市艾默生直流调速器维修收费合理现在市场上出现了SSD-590C系列调速器，相比于590P系列调速器，SSD-590C系列调速器在功能、应用、安装尺寸一致。