

欧陆直流调速器维修590+

产品名称	欧陆直流调速器维修590+
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	欧陆:parker
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

产品性能：590C更适合国内企业（工厂）的使用环境，而且风扇加大，散热性能比较好，P系列虽然功能及操作智能，但对环境要求过于严格，所以运用中经常会出现奇怪故障，甚至击穿模块、烧毁控制板，给客户造成不必要的损失。

但机械制造业的企业在购买的时候存在疑惑，为此佛山捷德宝整理此调速器几点优势，希望能消除企业是购买时的疑惑，

欧陆直流调速器维修提供直流调速器维修流程：一、保修期：

5、维保-保修签约客户，维保期内，保修机器享受原来保修期的剩余时间或者自修复之日起6个月的保修期，以二者中期限较长为准结果表示:复位端正常启动应为h电平而现为一脉冲，显然是这一脉冲导致i/o输出数据间歇性中断。

5v电源也有间歇性突降至4v现象，造成5v电源突降4v的可能，明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇瞬时短路现象，从而造成单片和复位不成功，为此特意取消单片机电源复位保护信max825芯片启动电源，短路故障（u1n2003发烫）出现，换上新的u1n2003启通电正常。

同时承接欧陆直流调速器维修欧陆变频器维修parker伺服驱动器维修对于广大印刷企业来讲，建厂购置设备时引进的进口设备已经带有原厂的电气控制系统，设备所配置的电气传动控制系统已经比较完善，但其复杂的仪器、电气设备相对于一般工厂电工来讲，起来确有一定难度。

注释：r50047[1]=温度传感器1r50047[1]=温度传感器2r50047[1]=温度传感器3r50047[1]=控制模块的温度传感器r50047[1]=CUD模块的温度传感器r50047[1]=电机温度传感器r50047[2]:数模转换器的数值如果在其中一个状态下没有及时所需电压或反馈，则装置报告该故障。

断线。短路。-主电源的阈值设置错误(p50078, p50351, p50352, p50353, p50363, p50364)。-电枢电源异常（缺相、欠电压/过电压、过低/过高）。-进线器没有吸合。

派克(parker)/欧陆直流调速器常见故障代码维修：

OVERSPEED、MISSING PULSE、FIELD OVER I、HEATSINK TRIP、OVER
VOLTS、THERMISTOR、SPEED FEEDBACK、ENCODER FAILED、FIELD FAIL、3 PHASE
FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS
FAILED、AUTOTUNE ABORT、REMOTE TRIP、CONFIG INHIBIT、CALIB INHIBIT、COMMOS
FAULT CODE、