

# 西安演唱会备用电源出租 静音发电机租赁

产品名称	西安演唱会备用电源出租 静音发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

漏油是油冷发电机组普遍存在的问题。漏油不仅要消耗大且油气，也是造成油压不能提高影响发电机组正常工作的重要因素。

油冷发电机组由于管道阀门漏，发电机组外壳及端盖焊缝不严密、密封瓦油压过低或供油中断、定子引出线套管或转子引线处密封不良，甚至定子测温元件引山线没密封好都会产生漏油。但常见的漏油多发生在管道阀门处及漏油严重的机组。有的[发电机组厂家](#)油冷机组竟然严重到每班补1-2次油，估计一昼夜漏油址达十几立方米，这样大的油消耗量是很不正常的。

减少漏油的根本措施是改善油管道及发电机组各连接部件的密封工艺和检修质量。细查翻点，加强密封。此外，需在运行中注意随时根据油压的变化调整油压。

关于油气检漏的问履，也是当前运行中一件繁重工作。用肥皂沫徐抹漏点的办法不仅麻烦而且不灵敏。有的用卤素检漏仪虽较灵敏，但易造成中毒，不宜在现场采用。当前生产的一种气敏半导体检谕仪，对可燃性气体能比较灵敏地检出，目前正在现场试用。

漏油也是氨冷发电机组运行中存在的一个严重问题。有的电厂每天漏油竟达几标准桶。有的发电机组密

封油甩到定子端部线棒上长期附着，造成线棒的发胖，绝缘被溶解腐蚀。

密封瓦漏油的原因主要是密封瓦安装调整不当。还可能是发电机组启动时不能保持里的油压而使油压过高，或停机油压下降时油压过高而导致漏油严重。有的厂还认为漏油与油温有关，油温高粘度小，油就容易混溶于油中，造成油纯度下降。

近几年，恶性油气爆炸事故在许多个发电机组厂家先后发生过几起，造成了严重损失。所以，应当认真分析、采取措施、杜绝事故发生。