

# 西安本地静音发电机租赁 商务活动 演出 舞台用

产品名称	西安本地静音发电机租赁 商务活动 演出 舞台用
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

在帕金斯柴油发电机组的日常保养中，清洁占了很大的比重，很多用户深谙此点，但却在清洁器的选择上出了问题。劣质的清洁器不但达不到良好的清洁效果，严重时还会使帕金斯柴油发电机组受损，就为大家介绍一下使用劣质清洁器对帕金斯柴油发电机组的危害。

1、劣质滤纸制作的滤芯，因其滤纸孔径大、均匀性差、过滤效率低，不能将对帕金斯柴油发电机组有害的杂质进行有效滤除，易造成帕金斯柴油发电机组早期磨损。

2、使用劣质胶粘剂，既不耐油，又不能牢固粘接，造成滤芯粘接处短路；或滤芯接缝处使用订书钉连接，无法密封而短路，使大量有害杂质进入帕金斯柴油发电机组，缩短帕金斯柴油发电机组使用寿命。

3、以普通橡胶件替代耐油橡胶件，在使用过程中或因内部密封件密封失效形成滤清器内部短路致使帕金斯柴油发电机组早期磨损、寿命消减或因外部密封件膨胀变形，造成机油滤清器外密封圈挤出，短时间内大量泄油，使机组烧瓦、抱轴，遭受严重损害。

4、空滤器外壳部件焊接处以点焊替代缝焊，无法保证密封性，形成短路。

5、机油滤清器中心管材料以薄代厚，强度不够，在使用过程中因中心管吸瘪，滤芯破损堵塞油路，致使帕金斯柴油发电机组润滑不足；或咬口处可靠性差，使用过程中咬口处拉开，致使机油在短时间内大量泄漏，因而造成烧瓦，抱轴。

6、滤芯端盖、中心管、外壳等金属部件，不进行防锈处理，致使金属锈蚀产生杂质，使滤清器变成了污染源。更有甚者，以水泥代替胶粘剂，其危害性更大。