

长沙硅pu篮球场施工造价明细 硅pu塑胶篮球场施工价格多少钱一平方 新国标 3-8mm 视频

产品名称	长沙硅pu篮球场施工造价明细 硅pu塑胶篮球场施工价格多少钱一平方 新国标 3-8mm 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

长沙硅pu篮球场施工造价明细 硅pu塑胶篮球场施工价格多少钱一平方 新国标 3-8mm 视频

长沙硅pu篮球场施工，长沙硅pu篮球场造价，长沙硅pu篮球场，长沙篮球场施工，长沙硅pu篮球场价格，长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场价格，长沙塑胶篮球场

承接范围：长沙、芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区，长沙县，浏阳市，宁乡市塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU是在PU球场材料基础上开发研制出来的新一代球场材料，是以聚乙烯材料与含有有机硅成份的材料科学复合在一起，从根本上有效地解决了PU球场材料在容易起泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。

硅pu材料施工时候需要注意的事项：

1、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。b、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。c、室内场地必须保证良好的通风效果。

2、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

硅pu球场施工常见问题和解决方法

硅PU球场施工出现气泡：

现象：油漆漆膜中存在气泡。

产生原因：涂料在施工过程中形成空气或溶剂挥发的的气体造成气泡，在底材处理不当(如木材含水率高，毛孔未被封闭或基材表面有水等)或施工中涂刷不当(漆膜过厚等)时容易产生此现象。

处理方法：基材表面要处理干净，底材含水率不能太高，耐高温漆如基材表面有水，要等水渍干透后再上油漆。如果已经产生气泡，可将有气泡处用铲刀铲去，重新打磨上漆。

硅pu球场施工出现针孔：

现象：油漆漆膜中存在着类似于针刺成的细孔。

产生原因：由于湿漆膜中混入的空气泡和产生的其他气泡破裂，且在漆膜干燥前不能流平造成，也可能由于底材处理不当或施工涂刷不当(漆膜过厚等)而造成。乳胶漆滚涂时，涂刷太厚或滚筒转速太快，也容易产生针孔。

处理方法：如是色漆砂磨后用腻子填平，再刷一至两遍即可。清漆打磨后薄刷几遍，让油漆渗入毛孔内填平为止。乳胶漆则注意施工方法，在出现问题处薄涂一遍即可。

硅PU球场施工出现起皱：

现象：漆膜呈现有规律的小波幅波纹形式的皱纹，有时可深及部分或全部膜厚。产生原因：施工中一次涂刷太厚，或环境温度高，漆膜表面快速干燥，但内部未干，因而起皱。层油漆未干时，便涂第二层;油漆配比不恰当或稀释不恰当亦容易产生

处理方法：将起皱部位用铲刀铲去，再用粗砂打磨平整按正常施工一至两遍。紧记要待层漆干透后，才可上第二层，但不宜涂得太厚。

硅PU球场施工出现龟裂：

现象：漆膜表面出现不连续的外观，既产生裂纹，严重者裂纹可穿透涂层，导致漆膜完全被破坏。

产生原因：施工太厚，稀释剂添加太少进行厚涂。涂层越厚，开裂越严重，常见于硝基漆。

处理方法：硝基漆可采用强溶剂擦洗均匀，再薄层涂刷几遍。