

深圳人造草坪生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 深圳人造草坪生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+pp |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

虽然人造草坪的老化是不可控制的，但是我们可以通过一些方法来判断是不是老化，如果人造草坪出现以下任何症状，意味着草坪在跟你发出老化信号，老化意味着即将面临翻新整改。

下面深圳人造草坪厂家讲一下方法：

深圳人造草坪厂家

1、草丝纤维出现了起毛、起球和粉化

这是判断人造草坪老化的明显特点之一，一般足球场地的人造草坪在使用的过程中都会出现这种问题，一些使用频率高的学校场地为明显，高强度比赛和长时间使用大大加快了人造草坪的使用寿命。

2、草纤维从背胶脱落

草纤维从背胶脱落是一个比较明显的老化特征，造成人造草坪的草纤维脱落跟生产工艺、底布、胶水质量都有一定的关系，这些质量不过关直接影响到人造草坪使用寿命和加快老化速度。

3、草纤维出现褪色、掉色

人造草坪草纤维出现褪色有几个原因，其一是草纤维的质量不合格，比如是抗老化剂和生产工艺较差；其二是环境因素，如部分地区的紫外线照射强烈，酸雨腐蚀、工业污染等；其三是填充的辅料质量问题，污染了草坪造成草纤维掉色和褪色。

4、人造草坪底布出现腐化

底布腐化是人造草坪老化基本的特征，一般底布采用的是PP底布，足球运动场在室外都是日晒雨淋的，

长时间使用也会造成底布开裂，加上一些场地基础整体排水不畅，底布长时间浸泡在水中，会造成底布的腐化。

5、人造草坪拼接口缝隙越来越大

大家都知道草坪之间连接都是通过连接带来拼接的，粘上专用人造草坪胶水，但是毕竟人造草坪原材料是PE，加上长时间踩踏和使用，拼接处的缝隙越来越大也是正常的情况。也是人造草坪老化的一个体现。