

15kw柴油发电机移动方便

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 15kw柴油发电机移动方便 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917 |

产品详情

15kw柴油发电机移动方便是一种中小型发电设备。具有机动性强、投资少、启动方便等优点，广泛应用于通信、矿山、道路建设、林区、农田灌溉、野外施工、国防工程等各个部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

15kw柴油发电机移动方便参数如下；

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高 (mm) 1060*610*670

净重(kg)：295/325

15kw柴油发电机移动方便散热器的主要故障形式是漏水。

主要原因是工作时风扇叶片折断或倾斜、散热器水管破裂、散热器在支架上固定不牢等。

散热器中部振动较大而损坏；冬季，散热器水管因存水而结冰、破裂，冷却水中的杂质在散热器水管内形成水垢，导致管壁腐蚀、破裂。

一般来说，散热器清洗完毕后，就要进行漏水检查。检查时，可以采用以下两种方法

堵住散热器进出水口，从溢流管或排水塞处安装接头，注入0.15-0.3kgf/平方厘米的压缩空气。

将散热器放入水池中。如果有气泡，是不是漏气？

用浇水法检查。检查时，堵住散热器进、出水口，将进水口注满水，观察是否有漏水现象。

为了发现细小的裂纹，可以对散热器施加压力或稍微振动散热器，然后仔细观察。水从泄漏处渗出。

散热器的焊接和修复 散热器的焊接和修复通常采用锡焊的方法。

焊接前先擦去焊接处的油污，然后刮出新的金属层，然后适当加热。

烙铁加热后，浸入氧化锌溶液中，然后贴上焊锡。

粘贴后，将焊缝抹平，并用热水清洗焊缝周围的氧化锌，防止腐蚀。