

rexroth柱塞泵配件A10V028DFR1/31R- PSC62N00液压泵安牛机电经销商

产品名称	rexroth柱塞泵配件A10V028DFR1/31R- PSC62N00液压泵安牛机电经销商
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	德国力士乐:A10VSO 压力:35Mpa 驱动方式:液压油
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

力士乐液压泵吸不上油无压力的故障检测：

- 1、力士乐原动机与泵的旋转方向不一致
- 2、泵传动键脱落
- 3、柱塞泵进出油口接反
- 4、油箱内液面过低，吸人管口露出液面
- 5、转速太低吸力不足
- 6、油液黏度过高或过低
- 7、吸人管道或过滤装置堵塞造成吸油不畅

8、吸人口过滤器过滤精度过高造成吸油不畅

9、吸人管道漏气

A10VSO28DFR1-31RPPA12K01A10VSO28DFR1-31RPPA12N00A10VSO28DFR1-31RPPA12N00SO410A10VSO
28DFR1-31RPSA12N00A10VSO28DFR1-31RVPA12N00A10VSO28DFR-31LPPA12N00A10VSO28DR/31R-PPA
12K25A10VSO28DR-31/RVPA12K01*A10VSO28DR-31RPPA12K02A10VSO28DR-31RPPA12N00SO169A10VS
O28DRG-31RPPA12N00A10VSO100DFR1/31RA10VSO45DFR1/31RA10VSO100DFR1/31RA10VSO45DFR1/31
RA10VSO45DFLR/31RA10VSO18DFR/31RA10VSO45DFLR/31RA10VSO18DFR/31RA10VSO45DFR1/31RA10
VSO18DFR1/31RA10VSO45DFR1/31R-PPA12K26A10VSO45DFR1/31R-PPA12K26A10VSO45DFR1/31R-
PPA12N00 32L-1455A10VSO45DFR1/31R-PPA12N0032L-1455A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
34L-1460A10VSO45DFR1/31R-PPA12N0034L-1460A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
47L-1460A10VSO45DFR1/31R-PPA12N0047L-1460A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 SO13A10VSO45DFR1/31R
-PPA12N00SO13A10VSO45DR/31RA10VSO18DR/31RA10VSO45DR/31RA10VSO18DR/31RA10VSO45DR/31R-
PPA12N00SO155A10VSO45DR/31R-PPA12N00SO155A10VSO45DFLR/31R-VPA12N00
145NA10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 50NA10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 100NA10VSO45DFR1/31R-
VPA12K68A10VSO45DFR1/31R-VPA12N00A10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 120NA10VSO45DFLR/31R-
VPA12N00 70NA10VSO45DFLR/31R-PPA12N0011KW1450RPMA10VSO45DFLR-31RPPA12N00120N18.5KW
A10VSO45DFLR-31RPPA12N00145N22KWA10VSO45DFLR-31RPPA12N0050N7.5KW*A10VSO45DFLR-31RP
PA12N0015KW1450RPMA10VSO45DFR1/31R-PPA12K25A10VSO45DFR1/31R-
PPA12K25925830A10VSO45DFR1-31RPPA12N00