

珠海包米勒闭环伺服驱动器电压故障维修诊断

产品名称	珠海包米勒闭环伺服驱动器电压故障维修诊断
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

珠海包米勒闭环伺服驱动器电压故障维修诊断

珠海包米勒闭环驱动器电压故障分析维修

珠海包米勒闭环驱动器维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

包米勒驱动器电压故障原因分析维修

一、LU：欠压保护

引起故障可能的原因：1:三相输入电源缺相 2:变频器内部故障 故障诊断和应采取的措施：1:检查三相输入电源 2:寻求技术支持 二、OU：过压保护引起故障可能的原因：1:三相输入电源异常

2:变频器内部故障故障诊断和应采取的措施：1:检查三相输入电源2:寻求技术支持三、

1.负载短路

驱动器输出线短路或电机内部路。

解决方法：检测电机绝缘是否符合规格书要求，检查输出线接线。

2.输出UVW相序接错，导致驱动器输出失控

解决方法：检查电机接线线序。

3.编码器型号错误或者接线不良，导致驱动器输出失控

解决方法：检查编码型号、接线与驱动器设置参数是否一致。

4.加速时间设置太短

驱动器启动加速时间设定太短，提升设定太大，导致加速电流过大。

解决方法：适当降低加速时间。