

珠海包米勒交流驱动器报警92维修分析

产品名称	珠海包米勒交流驱动器报警92维修分析
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

珠海包米勒交流驱动器报警92维修分析

包米勒交流驱动器报警92维修，故障讲解：电源欠压

包米勒伺服驱动器维修主板故障诊断方法：1、确保操作系统完好无误。试着安装和您现有硬件系统相匹配的新操作系统。2、驱动器的电源设备具有引起大量类似打火的能力。您可以更换电源设备并检查问题是否依然存在。切记，电源设备故障会损坏RAM和主板。3、假如问题依然存在，请测验更换RAM棒。有时，换了RAM可解决此问题。现在，假如问题依然存在，那就是驱动器主板故障了，需要再维修公司进行维修了。4、从主板开始，首要的工作是进行物理查找。廉价的主板制造商一般运用不合格的电解质电容器，并且它们往往会从内部泄露电解质浆料。此外，当扁平电容器盖开始膨胀时，可以肯定的是它们会加剧将来主板的问题。

包米勒交流驱动器维修保养1、针对系统的应用环境，需充分考虑温度、环境湿度、粉尘、震动及输入电压这五个因素。2、按时清理数控机床设备的排热通风系统。3、应经常查验数控机床设备上各制冷风扇是不是一切正常。4、应视车间环境状况，每半年或一个季度查验清扫一次。