

四会Baumuller鲍米勒伺服驱动器178故障维修案例

产品名称	四会Baumuller鲍米勒伺服驱动器178故障维修案例
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

四会Baumuller鲍米勒伺服驱动器178故障维修案例

四会鲍米勒伺服驱动器报警维修：上海仰光电子科技有限公司从事各品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造，机器人维修保养以及各种板卡,芯片级维修维护,免费检测,快速维修,部分立等可取!

肇庆鲍米勒(BAUMULLER)伺服驱动器维修及故障：LED灯始终保持赤色
报警原因：存在报警。处理方法：原因：
过压、欠压、短路、过热、驱动器阻止、HALL无效。

肇庆四会鲍米勒伺服驱动器维修案例：

肇庆四会鲍米勒（Baumuller）伺服驱动器维修报警代码

P212：数据记录管理故障，

176 = EEPROM复制错误，

177 =写入超时EEPROM，

178 =校验和错误EEPROM，

179 =没有启动数据集，

180 =不兼容的软件，

181 =没有数据集，

182 = PSI模块的校验和错误，

183 = PSI已重置请保存所有数据记录，

184 = PSI数据无效，

185 =自动调整表无效，

186 = A / D校正表无效，

187 = EEPROM复位，

188-191=保留，

鲍米勒(BAUMULLER)伺服驱动器维修及故障：LED灯是绿的,但是电机不动 (1)
报警原因：一个或多个方向的电机阻止动作。

处理方法：检查+INHIBIT 和 - INHIBIT 端口。(2) 报警原因：指令信号不是对驱动器信号地的。
处理方法：将指令信号地和驱动器信号地相连。