

榆林绥德县800千瓦发电机出租 静音环保

产品名称	榆林绥德县800千瓦发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

发电机出租的优势:一、采用大多数是的原装进口的发电机机组，性能稳定、故障低、油耗低。！二、拥有十几年发电机出租经验，十几年的品质保证！！三、拥有一批的发电机维修，为您提供的租后服务！
！四、在各大省会城市设有机组仓库，方便全国客户随时调配！发电机出租承诺：设备发生故障时，市内8小时、市外24小时内到达，外埠48小时到达，外省72小时到达修复或用备用机代替；承诺相同质量的设备我们有的价格。发电机出租流程：确定功率需求：计算出贵公司所需用电功率_____KW、电流_____A、电压_____V等数据，确定机组使用状况（常用还是备用），机组使用工况（室内还是室外）等；确定租机的数量_____台，每月租金_____元，约定付款方式、租机时限、租机地点、使用期限和违约责任；、签定合约，按合约收款、租机、派技术人员前往安装调试，保证机组正常使用。导致柴油发电机组机油压力过低的因素主要有三个：机油泵出油量不足、机油滤清器堵塞与回油阀损坏。如下具体分析这三个原因。1.机油泵出油量不足柴油发电机组的机油泵有齿轮泵和转子泵两种。有的齿轮泵，其泵盖与泵体结合面的粗糙度很低，原设计不加垫片，若检修时自行另加纸垫，了齿轮的端面间隙，反而会减少泵的出油量。但该泵与缸体结合面处有个垫片，如果漏装，来自机油泵的压力机油由此向外泄漏，从而造成机油压力下降。有的转子泵，其外转子一边有倒角，另一边没有倒角，如果装反，出油量可减少40%~60%。另外，齿轮或转子的径向及端面间隙因磨损而过大时，都会导致泵的出油量减少和机油压力下降的不良后果。修复后的机油泵应上试验台调整限压阀开启压力，使其保持在0.5~0.7MPa之间。若压力过高，将加速机油泵磨损；若压力过低，又会导致主油道压力下降。安装机油泵时应先灌满机油，以免泵内有空气而吸不上油。机油泵与吸油盘的连接处必须密封，如果漏气也会降低油泵的出油量。