

# 周口FANUC发那科 Oi - mate-TB系统按键失灵维修方法

产品名称	周口FANUC发那科 Oi - mate-TB系统按键失灵维修方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

发那科数控系统维修：还有个故障出现的比较多，就是发那科偶尔不定时的黑屏，这种就是显示器的显卡坏了，需要更换维修，如果是彻底无显示，可能的原因有：1、CNC上电下电的电路有问题，比如CNC上电按钮坏，CNC下电按钮坏，接触不亮或断线。还有就是上电下电的继电器接触不良，或继电器的电源没有了。2、如果能看到一点但是很暗的情况，有可能是TFT液晶显示器的背光灯管坏了，或背光灯管的高压没有了。3、CNC的存储器板出现问题造成视频信号没有了。除了以上两种，各种故障发那科数控系统维修都没问题，如果客户不确定是否是系统的故障，可以发给我司免费检测，我司有多台发那科数控系统维修测试平台，好坏一目了然。设备维修找河南远晟，的技术人员、规范的服务流程、透明的价格体系、可靠的，是您“的维修专家”

????????????????????01??02??04??07??A????????B0????????????FANUC????????????????????  
??????????I/O????????????????????????????????????????????????????????FANUC????????????FANUC????  
????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????FANUC????????????????????

??FANUC????????????????1?2?5?8?9?01?09?19?20?56?U?L?????;????????????????5136?5139?401?414?43  
3?434?443?449?460????FANUC????????????????????????????????????????????????????????????????;

发那科(FANUC)维修范围：

1、发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等;

2、发那科(FANUC) 0I/0I MATE C(B)系列;

3、发那科(FANUC) 16I/18I/21I-MODEL B系列;

4、发那科(FANUC)NC控制器、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板(主板、CPU板、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板)等;