

宝鸡扶风县静音柴油发电机出租

产品名称	宝鸡扶风县静音柴油发电机出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

来为你推荐如何快速判断康明斯发电机机油壳进水的部分或损坏部件，在康明斯发电机正常运转过程中，造成机油壳进水的故障部件或零件很多，但每次机油壳进水都是在康明斯发电机正常工作中突然发生的。这就要求康明斯发电机操作人员或维修人员要快速、准确的找到损坏的部件或零件。

首先，缸套内壁向下滴水，则说明气缸套有砂眼，汽缸盖内部有裂纹，或汽缸垫被冲坏。气缸套有砂眼或汽缸盖有裂纹导致漏水时，一般还会出现另外一种现象，即在启动康明斯发电机时水箱加水口处有水或气泡冒出。若汽缸垫被冲坏，在启动康明斯发电机时会出现漏气的声音。

其次，如果说冷却水散热器有气泡或水溢出，而在启动康明斯发电机时在汽缸垫处又听不到窜气的声音，一般可断定是汽缸盖有裂纹或气缸套有砂眼。

气缸套外壁有滴水现象时，则可以认为是气缸套密封圈或汽缸套下的紫铜垫片放置得不平或损坏。

后，若冷水散热器的加水口处有机油出现且机油壳进水，一般可断定是机油散热器损坏。如果改台康明斯发电机的机油冷却方式是风冷，那么可断定是汽缸盖有裂纹，导致汽缸盖内的水道与油道相通，致使油底壳内进水，冷却水散热器内进入机油。若上述情况都不符合，那么可断定机体内部有裂纹。