

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心

产品名称	深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7018-6DS22 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心6RA70直流调速器维修内部资料教程发现功率因数为1.1,将其改为0.85后,变频器即可工作正常,如果因

西[]子匹配,变频器依据输入的电机参数进行计算时仍然会产生不正确的结果,在遇到这种情况而暂时无法解决匹配问题时,

在自动辨识后检查是否存在不合适的参数。变频器维修上电后ready指示灯不亮的解决方法检查变频器内主板,电源

LED指示灯均正常,用试电笔测变频器的进线电源,发现有一相显示不正常,用万用表测量三相结为:
 $V_{ab}=660V$,

$V_{ac}=660V$,

$V_{bc}=1660V$ 。经检查系进线端子排处接触不良。Ready指示灯是变频器内各种状态信息的结合反映,当它

可提示维护人员注意变频器尚未就绪。此时在进线电源不正常时变频器的故障记录中未能反映未就绪的原因。

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心

6RA70直流调速器维修内部资料教程发现功率因数为1.1,将其改为0.85后,变频器即可工作正常,如果因

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心

匹配,变频器依据输入的电机参数进行计算时仍然会产生不正确的结果,在遇到这种情况而暂时无法解决匹配问题时,

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心

深圳6RA7018-6DS22西门子直流调速器维修中心

可提示维护人员注意变频器尚未就绪。此时在进线电源不正常时变频器的故障记录中未能反映未就绪的原因。