

唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F004

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F004 |
| 公司名称 | 上海龙锡机电设备中心 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:6RA7081-6DS22 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951弄B205 |
| 联系电话 | 13621872316 13621872316 |

产品详情

唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F0046RA70直流驱动器报f048硬件坏(修此故障过十年)
-公司有测试平台,修完拿回去包好用

故障方法排除:唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F004

- 1、观察R015显示值, 380V输入调速器,正常是在380~400V。
- 2、更换脉冲触发电源板
- 3、更换CUD1控制板

工业上有的时候会用到直流调速器,这种设备在使用的过程当中因为某一些原因,经常会有使用不当的情况,直接的影响就是导致直流调速器损

坏,那么对于工业使用的直流调速器建议大家还是选择大厂家进行维修。

门子6RA70直流驱动器报f048硬件坏(修此故障过十年) -公司有测试平台,修完拿回去包好用

1驱动器板维修唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F004

驱动器板与软启动器的构造基础一样,由电源变压器、维护电源电路、PWM波防护驱动器、三相逆变电源桥构成。、其维修基本原理方式可参照

软启动器。先从常见故障下手,清查逆变电源常见故障运行电源电路常见故障驱动器蓄意障电源变压器常见故障。

2控制器维修唐山西门子6RA7081-6DS22维修故障F004

此板比较繁杂,一般由DSP与CPLD两主控制集成ic组成。包括电流量取样, A/D,伺服电机信号分析。DSP电气系统、I/O系统软件,相对性说该板

返修率低,关键弄清楚的是基本参数的实际意义,这对维修很有协助。维修要好好地运用主要参数这一专用工具。

3.显示信息板维修

这一大部分就是说电阻器与数码管构成的,非常少坏。

4.电动机维修