

沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62

产品名称	沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7075-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62当速度编码器正确运行时，作为一个故障脉冲编码器特性的信号顺序或在脉冲编码器电缆上有故障信号，在速度0附近可能

连续出现在输入端子上(例如旋转方向连续改变或脉冲间隔短)，例如在速度编码器圆盘上会出现围绕亮/暗转换轻微振荡的结

西门子6RA70报故障F001电子板电源故障, F004电源电路板缺相故障, F005励磁板故障, F006欠电压故障F007过电压故障, F030电枢电流过大导致脉冲封锁, F031速度调节器出

故障激活, F042测速机故障, F046模拟可设置输入故障, F048编码器故障, F050优化不通过, F052优化中断F062内部存储器故障F008 F009进线电源频率故障, F011电报故障

(成功修复解决)钎殖流调速器使中报F005沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62

故障方法排除:

- 1、观察R015显示值, 380V输入调速器,正常是在380~ 400V。
- 2、更换脉冲触发电源板
- 3、更换CUD1控制板

更换励磁板做实验沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62

工业上有的时候会用到直流调速器,这种设备在使用的过程当中因为某一些原因,经常会有使用不当的情况,直接的影响就是导致直流调速器损坏,那么对于工业使用的直流调速

沧州西门子故障维修服务6RA7075-6DV62