

VOLVO沃尔沃挖机EC240机油泵总成

产品名称	VOLVO沃尔沃挖机EC240机油泵总成
公司名称	湖南承载机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区刘家冲北路238号满庭芳家园三期601房-899（注册地址）
联系电话	19079192829 19079192829

产品详情

湖南承载机械设备有限公司提供的销售和服务。作为汽车配件的销售，我们了解这款机油泵总成的重要性以及其在挖机运行中的作用。接下来，我们将为您介绍有关的相关知识、细节和指导，以及一些常见的问题和解答。

知识

- 机油泵总成是挖机发动机润滑系统中的核心部件之一，负责将机油从油底壳吸入并送至发动机各个部位，以保证发动机正常运转。
- 采用可靠的液压驱动技术，能够快速、准确地供应合适的机油压力和流量，以满足发动机不同工况下的润滑需求。
- 该机油泵总成采用高品质的材料和严格的生产工艺，具有优异的耐磨性、耐腐蚀性和稳定性，可提供长时间稳定的润滑效果，延长发动机寿命。

细节与指导

- 定期检查机油泵总成的密封性能和工作状态，确保其正常运行，防止泄漏和损坏。
- 按照操作手册中的要求，定期更换机油泵总成和机油滤清器，以保证系统的清洁和正常工作。
- 如果发现机油泵总成出现异常噪音、低压或无油供应等问题，应及时进行检修或更换，以避免对整个发动机造成更大的损害。
- 在进行机油泵总成维修或更换时，应选择原厂配件或可靠的品牌，以确保其质量和性能与原装一致。

常见问题与解答 问：机油泵总成出现泄漏怎么办？

答：首先，检查机油泵总成的密封件是否磨损或老化，如有必要，更换密封件。其次，检查机油泵总成的安装是否正确，确保紧固螺栓的力度适当。如果问题仍然存在，建议联系技术人员进行进一步的检修。

问：机油泵总成工作时发出异常噪音怎么办？

答：异常噪音可能是由于机油泵总成的齿轮磨损或液压供油不足引起的。建议及时检查齿轮是否需要更换，并检查液压系统是否正常工作。如有必要，清洗或更换液压油。

通过以上介绍，相信您对有了更深入的了解。如需了解更多相关信息或购买机油泵总成，请随时联系湖南承载机械设备有限公司，我们将竭诚为您提供服务。