

桐庐打井队，桐庐承接各类钻井打水井工程

产品名称	桐庐打井队，桐庐承接各类钻井打水井工程
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	泉丰源打井:10-100 潜孔钻井:10-2000 浙江:全域打井
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

钻井机在使用的过程中会因为各种原因出现故障，有的可能是天气原因，有的可能是操作人员使用不当，钻井机出现故障到底是什么原因呢？下面武汉钻井公司清源泉岩土工程跟大家介绍一下钻井机出现故障的原因和处理...

**，钻进中钎头掉柱，钻杆出现有节奏的跳动，可能是掉合金柱，如果证实是就要用强力吹风法吹出，吹不动时即可取出。如果孔内出现断层，不可取出合金柱，如果出现破碎带时也不可以取出合金柱，只能换上新钎头继续钻进。

第二，风马达在使用之前必须进行润滑，风马达与胶管连接时一定要注意链接牢固，链接之前先把胶管清理干净，然后连接之前把管路气伐打开几秒用压缩空气吹净。如果风马达不正常云状，需要及时暂停工作，及时进行检修，检修时注意不能大拆大卸在工作面。

第三，冲击器不响的原因是，岩粉堵住了排气孔，或者伐片被打碎，钎头打坏之后碎渣入缸体，碎渣卡住锤体。又或者钻进时孔内积水较多，气排不出去，导致冲击器启动慢。

这时需要把冲击器提升，让气排出去，然后慢慢钻进。