

# 海口鲍米勒BUS624伺服驱动器184故障维修讲解

产品名称	海口鲍米勒BUS624伺服驱动器184故障维修讲解
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUS624
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 海口鲍米勒BUS624伺服驱动器184故障维修讲解

海口鲍米勒伺服驱动器维修常见故障：因为包米勒伺服驱动器是一个非常有价值的工具，所以出现问题时可能会让人头疼。由于要解析和诊断数十种故障代码，可能很难确定您的驱动器在哪里遇到问题。为帮助您诊断包米勒伺服驱动器遇到的问题，我们编写了本指南，为您在排除驱动器故障时提供一个良好的开端。

海南鲍米勒伺服驱动器维修常见故障：

包米勒驱动器184故障：PSI 数据无效。

驱动器可能检测到大量可能的“主要故障”情况，每种情况都由键盘上显示的“CPFxx”标识，其中“xx”是两位数。您会在下面详细了解几个常见的CPF错误，以及推荐的解决方案。注意：这些故障需要维修或更换驱动器。

Baumuller鲍米勒（苞米乐、包米乐、苞米勒、鲍米乐、包米勒）伺服维修中心，可维修各类鲍米勒伺服电机、伺服器等。Baumuller鲍米勒（苞米乐、包米乐、苞米勒、鲍米乐、包米勒）伺服电机可修DS/DA/DSL/DST/DSD/DSG等系列电机及控制器维修，具体型号如下

万宁鲍米勒伺服驱动器维修，文昌Baumuller鲍米勒伺服放大器维修：BUM60, BUM61, BUM62, BUM63, BUM64, BKH63, BUS621, BUS622, BUS623, BUS624, BUG622, BUG623, BUG621、BUG624、BUM616, BUM617, BUM618, BUM619, BUG3, BUG2, BUG20, BUS3, BUS2, BUS20,

BUS6V、BKH62, BUC624, BUC625, BUB622, BUG622, BUG623, BUK622, BUL624, BUL625, BUR622, BUM60S, BUM60, BUM60B, BUM62T, BUS62, BUS63, BUS64等系列维修；

CPF02 ( A/D 转换错误 ) ——该故障表明发生了 A/D 转换错误。对驱动器重新通电。如果问题仍然存在，请修理/更换驱动器。

CPF03 ( PWM 数据错误 )

——此故障表示包米勒驱动器硬件损坏，从而损坏 PWM 数据。修理/更换驱动器。

CPF06 ( EEPROM 数据错误 ) ——该故障表明控制电路损坏。修理驱动器。

CPF11 ( RAM 故障 ) ——故障表示 RAM 硬件损坏。修理驱动器。