

# 力士乐伺服驱动器F878报警HDS03.2-W075N免费检测

产品名称	力士乐伺服驱动器F878报警HDS03.2-W075N免费检测
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:HDS
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

力士乐伺服驱动器F878报警HDS03.2-W075N-HS12-01-FW免费检测

力士乐伺服驱动器模块损坏预防措施

根据实际负载选择合适的力士乐伺服驱动器，避免超过额定负载范围。

确保力士乐伺服驱动器与电源电压匹配，并优化电源稳定性。

确保力士乐伺服驱动器处于合适的运行环境中，以降低散热风险。

采取相应的屏蔽对策，从而减少电气设备影响。

F822编码器1故障:信号幅度错误F843编码器 故障:信号幅度错误F845编码器 故障:象限错误F850看门狗协处理器F860过流:功率部分有短路F870+24v直流错误F873电源驱动部分故障F878速度环错误

F880经过优化的换算偏置错误

解决方法：

检查驱动装置的设计参数，必要时应使用功率较大的设备

通过经过匹配的额定值曲线降低加速度

降低较长加工阶段的过载负荷

减小过程力或者加工力

检查机械系统，必要时应优化负荷比例和/或者摩擦比