

# 佛山西门子6SN1123-1AA00-0B交流伺服功率单元故障报警快速维修

产品名称	佛山西门子6SN1123-1AA00-0B交流伺服功率单元故障报警快速维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SN1123
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山西门子6SN1123-1AA00-0B交流伺服功率单元故障报警快速维修

顺德西门子伺服驱动器维修：佛山捷德宝科技有限公

司从事各品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造,机器人维修保养以及各种板卡,芯片级维修维护,免费检测,快速维修,部分立等可取!

南海西门子伺服驱动器报警维修：故障原因：

西门子驱动器故障F30081：功率单元：开关操作过于频繁

信号重要性：故障原因：%1 bin

驱动体：所有目标

反应：OFF2

应答：立即

原因：功率单元执行了过多开关操作于电流限制。

- 闭环控制参数设定错误。
- 电机有短路或者接地。
- V/f 运行：设置的斜坡上升时间过小。
- V/f 运行：电机的额定电流远大于功率单元的电流。
- 整流单元：输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。
- 整流单元：当电机过载和直流母线电压暂降时补充充电电流很强。
- 整流单元：缺少整流电抗器，在接通时有短路电流。
- 功率电缆连接不正确。
- 功率电缆超过允许的大长度。
- 功率单元损坏

并联设备上的其他原因 (r0108.15 = 1)：

- 功率单元的接地错误。
- 设置的回路电流控制过慢或者过快。

故障值（r0949, 位方式）：

三水西门子伺服驱动器维修中心

6SN1146-1AB00-0BA1 6SN1145-1AA01-0AA1 6SN1145-1BA01-0BA1 6SN1145-1AA00-0CA0  
6SN1145-1BA02-0CA1 6SN1145-1BA01-0DA1 6SN1145-1BB00-0EA1 6SN1145-1BB00-0FA1

西门子伺服 功率模块

6SN1123-1AA00-0HA1 6SN1123-1AA00-0AA1 6SN1123-1AA00-0BA1 6SN1123-1AA00-0CA1  
6SN1123-1AA00-0DA1 6SN1123-1AA00-0LA1 6SN1123-1AA00-0EA1 6SN1123-1AA01-0FA1

6SN1123-1AA00-0JA1 6SN1123-1AA00-0KA1 6SN1123-1AB00-0HA1 6SN1123-1AB00-0CA1

6SN1123-1AB00-0BA1 6SN1123-1AB00-0AA1