

6SE7023-8TD61变频器修理销售单位（西门子服务过13年）

产品名称	6SE7023-8TD61变频器修理销售单位（西门子服务过13年）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子逆变器维修 产地:交流变频调速器修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6SE7023-8TD61变频器修理销售单位（西门子服务过13年）

西门子维修必看：致力于做上海西门子维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-何工

维修请选择我们：从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度合作，自主研发多种高精度测试仪器，维修过的西门子不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业先水平。修好的设备客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。现在维修的级别可以不限任何品牌，不限任何型号，不限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原厂。

6SE7023-8TD61变频器故障检修案例，前几天收到一台5.5kw的变频器通电开机无显示故障。先用仪器测量变频器故障问题，发现根本没有电压输出,初步诊断怀疑是电源部分有故障存在或cpu基板电源对地短路问题。拆开机壳重新通电测量cpu基板无短路问题,这样基本确定是电源部分出现故障。

维修变频器检查电源部分时发现“吱吱”的响声出现,仔细辨认后发现是在开关电源部分里变压器所发出这种声音,由此判断可能是开关电源启动电压阈值低所造成。用万用表测量时发现只有14v左右的电压而且还在不断下降,检查电源启动ic时发现基准电压已经低于16v的低要求值,属于那种欠压锁定阈值低现象导致开关电源无法激活整机不能正常工作的情况。测量限流电阻时没有发现开路或变值,开关管也没有坏的迹象,更换电源启动ic后故障仍然存在没有任何变化。

经过周思考后画下该电路的开关电源部分,通过电路分析时发现原来在限流电阻后供给启动ic电压有一个15uf/25v电解电容,它的作用主要是激活开关电源启动并使它正常工作,因此怀疑是这个电解电容变值所引起导致故障异常。更换一个同型号的电解电容后故障仍然没有解决,再换一个比原来容量耐压大一点的电解电容22uf/50v,果然问题便解决了,有电压输出了,显示器也有显示了。变频器带上负载运行一段时间确定没问题之后，寄送回给客户。

6SE7023-8TD61维修,无输出维修,短路维修,跳闸维修,烧保险维修,故障代码维修,无电压维修,修理,主板坏维修,变频器风扇坏维修,面板无显示维修,启动报故障维修,变频器发热大维修,带不了负载维修,跳闸维修,主板坏维修,风扇坏维修,西门子变频器风扇销售,阻容板销售,西门子维护保养,变频器熔断器,,江苏,上海,浙江,扬州,南通,嘉兴,昆山,陕西,汉中,嘉定,徐州,常州,台州,江阴,苏州6SE7023-8TD61变频器跳闸,烧保险,模块炸维修