

顺德DANAHER丹纳赫驱动器S20660--SRS故障修理方法

产品名称	顺德DANAHER丹纳赫驱动器S20660--SRS故障修理方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:丹纳赫 系列:S20660
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德DANAHER丹纳赫驱动器S20660--SRS故障修理方法

三水丹纳赫伺服驱动器维修振动在进给（尤其是低速）时，机床某轴出现振动现象通常是由于测速信号不稳定，如测速装置故障、测速反馈信号干扰等；速度控制信号不稳定或受到干扰；接线端子接触不良，如螺钉松动等。当振动发生在由正

方向运动与反向运动的换向瞬间时，一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。机床以高速运行时，可能产生振动，这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题，所以就应去查找速度环；而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的，即凡是与速度有关的问题，应该去查找速度调节器，因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。

解决方法:1.排除引起紧急停止的故障，弄清触发原因 2.检查控制部件上数字输入与输出端的配置，必要时应予以修正 3.检查紧急停止开关的功能和布线情况

4.更换控制部件或整个驱动装置控制器

高明S20660--SRS丹纳赫伺服维修，丹纳赫Danaher Motion伺服放大器维修，丹纳赫Danaher Motion伺服电机维修，丹纳赫Danaher Motion触摸屏维修 丹纳赫Danaher MotionPLC维修 我们维修起来都是很快的，并且返修率极低。