

数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）3小时解决修复

产品名称	数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）3小时解决修复
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子控制器修理销售 产地:西门子驱动模块修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）3小时解决修复

某台西门子840D机床在使用过程中突然出现断掉情况，导致机床数据丢失，对NCK进行总清，偶尔会发生NCU无法完成自检情况，并且会出现120202或者120201报警，显示“等待NC/PLC联接”，观察机床面板，发现MCP面板灯不停闪烁。

对于上述情况，面板灯不停闪烁，需要注意有可能是NCU出现的问题，检查NCU至MCP面板紫色电缆，是否有虚接现象，必要时更换电缆，排除电缆问题，查看NCU指示灯是否正常，如指示灯未显示6及绿色灯亮，则可以确认为NCU出现了故障，需要进行维修。

品牌：SIEMENS

型号：西门子控制器修理销售

产地：西门子驱动模块修理

大家好，我是上海恒税电气有限公司。我要和大家分享一则关于数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）的解决修复案例，这次修复只用了3小时，让磨床恢复正常运行。我们公司能够提供相关知识、细节和指导，帮助您解决各种电气故障。

首先，让我们来了解一下这次案例中的主要要素：

品牌：SIEMENS

型号：西门子控制器修理销售

产地：西门子驱动模块修理

价格方面，我们公司提供的数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）的解决修复服务价格为2600元/台。我们拥有经验丰富的技术团队，能够高效、准确地解决各类电气故障。

在这次案例中，我们用了3小时的时间解决了数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）的问题，并进行了修复。这不仅节省了客户的等待时间，也保证了生产线的正常运行。我们的团队迅速定位到了故障的具体原因，并采取了有效的修复措施。

此外，我们还要提醒大家及时维护和保养设备。在日常使用中，定期检查设备的电气部分，确保没有松动或破损的连接线。保持设备的清洁，并定期更换损坏的零部件，维护设备的稳定性和可靠性。

问答

问：如果我的数控磨床出现类似的故障，应该如何处理？

答：如果您的数控磨床出现类似的故障，请及时联系我们的技术团队。提供详细的故障描述，我们的人员将会快速响应并前往现场进行故障排查和修复。

问：除了修理服务，您公司还提供其他相关服务吗？

答：是的，我们公司除了提供数控磨床西门子840D系统报120201（NCU坏）的修理服务外，还提供各类电气设备的维护、保养、检修以及零部件的销售等相关服务。无论是设备故障维修还是设备保养，我们都能为您提供的支持与指导。

希望以上的信息对您有所帮助。如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。我们期待与您合作，并为您提供卓越的电气维修服务。