

## 350度高温油温机 外观设计专利 手机互联 云端可视【欧诺智能】

产品名称	350度高温油温机 外观设计专利 手机互联 云端可视【欧诺智能】
公司名称	南京欧诺智能装备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:欧诺智能 型号:TCUT 质保:一年质保，终身维护
公司地址	南京市溧水经济开发区徐母塘路306号
联系电话	18951905778

### 产品详情

高温油温机无法降温的主要原因有：1、冷却电磁阀损坏：需要检查电磁阀线圈是否可以正常工作，如果损坏需要进行更换;面板没有输出冷却信号，仔细检查电路或采用部件更换法进行检查。2、电路板故障：需检查系统的电路部分，冷却水进口或者出口管路堵塞：检查冷却水管路中的阀门是否完全开启，并且确保冷却水的流量和压力是足够的加热接触器卡死，一直在加热：观察接触器的吸合状态，并更坏损坏的电器部件。3、如果是油温机温度降不下来，我们还需要检查是否是冷却板换或者冷却交换器产生堵塞。 高温油温机无法降温对于生产工艺的正常进行有影响，所以上面欧诺智能分析的油温机无法降温的原因与处理方法值得您好好参考与研究。如果您还有别的关于油温机的疑问，请随时联系我们，欧诺智能用心为您解决温控难题。