

北溘鲍米勒伺服驱动器OU过压保护故障维修

产品名称	北溘鲍米勒伺服驱动器OU过压保护故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

北溘鲍米勒伺服驱动器OU过压保护故障维修

顺德大良鲍米勒伺服驱动器维修技巧：主电器保护

引起故障可能的原因：电机配线短路，电机损坏，变频器主器件损坏

故障诊断和应采取的措施：

- 1.检查配线
- 2.检查电机
- 3.寻求技术支持

ILU：欠压保护

引起故障可能的原因：

- 1:三相输入电源缺相
- 2:变频器内部故障

三水鲍米勒伺服驱动器常见故障维修：故障诊断和应采取的措施：

- 1:检查三相输入电源

2:寻求技术支持

1、超过驱动器的加速能力。2、电机轴被卡住。3、驱动参数设置错误。4.“ S-0-0159，监控窗口”参数设置错误补救：对于1.检查双极扭矩限制，S-0-0092 参数并将其设置为等于大允许值应用程序。对于2.检查机械系统并消除任何卡住电机轴3.检查驱动参数（控制回路设置）4.参数化“ S-0-0159，监控窗口”

IOU：过压保护

引起故障可能的原因：

1:三相输入电源异常

2:变频器内部故障

故障诊断和应采取的措施：

1:检查三相输入电源

2:寻求技术支持