

西门子6RA80报F60097电源异常（调速器3小时修好）

产品名称	西门子6RA80报F60097电源异常（调速器3小时修好）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流传动器修理销售 产地:西门子直流变频器出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80报F60097电源异常（调速器3小时修好）分析处理

西门子6RA80直流装置显示F60097电源异常故障解决方法：

根据维修经验一般是电源驱动板采样基准元件性能受环境影响温度变化，引起的输出正负10v供电电压检测电路偏差值引起，更换电源板问题即可排除。

2、F60097 电源异常

原因：电源出现异常。

注释 1：r50047[1]: 参考电压 +10 V(V)r50047

[2]: 参考电压 -10 V(V)r50047

[3]: 模块温度 CUD(°C)注释 2：针对带 2 个 CUD 的 SINAMICS DCM：在一个 CUD 上完成复位 (p0972 > 0 或 p0976 = 200) 后，在另一个 CUD 上会报告该故障。在这种情况下，该故障信息没有意义，可以直接应答。

西门子6RA80报F60097电源异常以下型号都可以按照方法适用

6RA8013-6DV62-0AA0 400V 15A 4Q 6KW

6RA8018-6DV62-0AA0 400V 30A 4Q 12KW

6RA8025-6DS22-0AA0 400V 60A 2Q 24KW

6RA8025-6DV62-0AA0 400 60A 4Q 24KW

6RA8028-6DS22-0AA0 400V 90A 2Q 36KW

6RA8028-6DV62-0AA0 400V 90A 4Q 36KW

6RA8031-6DS22-0AA0 400V 125A 2Q 50KW

6RA8031-6DV62-0AA0 400V 125A 4Q 50KW

6RA8075-6DS22-0AA0 400V 210A 2Q 84KW

6RA8075-6DV62-0AA0 400V 210A 4Q 84KW

6RA8078-6DS22-0AA0 400V 280A 2Q 112KW

6RA8078-6DV62-0AA0 400V 280A 4Q 112KW

6RA8081-6DS22-0AA0 400V 400A 2Q 160KW

6RA8081-6DV62-0AA0 400V 400A 4Q 160KW

6RA8085-6DS22-0AA0 400V 600A 2Q 240KW